

NUEVO

Esmalte de fase única 2K Ful-Base® Nason® (calidad NIC)



COMPONENTES

Aglutinante de esmalte 2K
435-06 Ful-Base
Activador de esmalte VS5310
Reductores VS5160, VS5170,
VS5180, VS5190



APLICACIÓN

De 2 a 3 capas
De 5 a 10 minutos de
oreo entre capa y capa



PROPORCIÓN DE MEZCLA

4 : 1 : 1



TIEMPO DE SECADO

Secar al horno de 20 a
30 minutos de 49 a
60 °C (de 120 a 140 °F).



VISCOSIDAD

Zahn #2
De 18 a 21 segundos



VOC

588 g/l
4.9 lb/gal



GENERAL

DESCRIPCIÓN

Un acabado de solvente indeleble de fase única de 5.0 lb/gal (600 g/l), que cumple con las regulaciones sobre VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), es fácil de aplicar y proporciona una amplia gama de colores.

Los productos mencionados aquí no pueden venderse en su mercado. Consulte a su distribuidor para conocer la disponibilidad del producto.



MEZCLADO

COMPONENTES

Color de calidad "NIC" de esmalte de fase única 2K Ful-Base Nason
Tóneres de la serie VS5000 Axalta
Aglutinante de esmalte Nason® 435-06 Ful-Base
Activador de esmalte VS5310 Axalta
Reductor de temperatura baja VS5160 Axalta de 18 a 24 °C (de 65 °F a 75 °F)
Reductor de temperatura media VS5170 Axalta de 24 a 29 °C (de 75 °F a 85 °F)
Reductor de temperatura alta VS5180 Axalta de 29 a 38 °C (de 85 °F a 100 °F)
Reductor de temperatura extraalta VS5190 Axalta superior a 38 °C (superior a 100 °F)

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Combine los componentes por volumen (4:1:1). Mezcle bien antes de la activación.

Componente	Volumen
Color de esmalte fase única Ful-Base (calidad NIC)	4
Activador de esmalte VS5310 Axalta	1
Reductor VS5160/VS5170/VS5180/VS5190 Axalta	1

BRILLO MATE

Ful-Base 2K Enamel Single Stage (NIC Quality) puede mezclarse con el aditivo VS6200 Matte Base para conseguir varios niveles de brillo deseados. Para una mezcla precisa, consulte la fórmula de la mezcla mate en ColorNet® o Color Choice®.

ADITIVO

Aditivo de flujo

El aditivo de flujo Nason 441-83 se puede utilizar para mejorar el flujo, la nivelación y la absorción del exceso de pulverización en condiciones de calor cuando se pulverizan grandes áreas para reparaciones. 1 - 2 oz (30 - 60 ml o 30 - 61 gramos) se recomienda por cada cuarto de galón de RTS.

COLORES DEL PAQUETE DE FÁBRICA

419-105 Negro (black)

419-106 Blanco (white)

VIDA ÚTIL

4 horas a 21 °C (70 °F)



APLICACIÓN

SUSTRATOS

Todos los acabados del OEM, así como metal preparado adecuadamente, fibra de vidrio, plástico y superficies curadas en su totalidad pintadas previamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de lijar, lave con agua y jabón, y quite la cera y la grasa con el solvente limpiador de superficies VS1000™ o con el solvente limpiador de superficies de bajo VOC VS1100™ (utilice limpiadores permitidos en las zonas reguladas) de Axalta utilizando trapos limpios. Lije los acabados de acuerdo con las recomendaciones del primario o del sustrato.

PRODUCTOS COMPATIBLES

Todos los primarios, los primarios de superficie y los selladores Nason y NasonXL, según se permita localmente.

VISCOSIDAD DE PULVERIZACIÓN

De 18 a 21 segundos Zahn #2

PRESIÓN DE PULVERIZACIÓN

Eficiencia de transferencia aprobada:	Según las instrucciones del fabricante de la pistola
Alimentación de presión:	De 10 a 12 onzas de flujo de líquido por minuto
Alto volumen a baja presión (HVLP, por su sigla en inglés):	De 8 a 10 PSI en la tapa de aire

AJUSTES DE LA PISTOLA

Eficiencia de transferencia aprobada:	De 1.3 a 1.5 mm
Alimentación de presión:	De 0.8 a 1.2 mm

Alto volumen a baja presión (HVLP, por su sigla en inglés)

Alimentación por gravedad:	De 1.3 a 1.5 mm
Alimentación de presión:	De 0.8 a 1.1 mm

APLICACIÓN

Colores sólidos:

Pulverice una capa húmeda mediana. Deje que se adhiera. Siga con una capa húmeda completa. No aplique esmalte 2K Ful-Base a menos de 10 °C (50 °F).

Colores metálicos:

Aplique 2 capas húmedas medianas De 5 a 10 minutos de oreo entre capa y capa. Se puede aplicar una tercera y última capa de orientación, si es necesario, para emparejar el color metálico.

Brillo mate:

Aplicar dos capas medianas teniendo cuidado de no sobrepasar la capa durante la aplicación, con un mínimo de tiempo de oreo entre las capas. La capa superior puede continuar estando suave incluso después de un ciclo de horneado. Es mejor dejar secar el sistema durante la noche para el montaje y la entrega.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PINTURA

Limpie el equipo de pulverización lo antes posible con limpiadores de equipos Axalta 105 o 107 de bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) o bajo HAPS.

**TIEMPOS DE SECADO****SECADO AL AIRE**

Sin polvo:	30 minutos
Ensamblaje ligero:	De 45 a 60 minutos
Ensamblaje completo o pulido:	16 horas

Brillo mate: De la noche a la mañana

SECADO FORZADO

De 20 a 30 minutos de 49 a 60 °C (de 120 a 140 °F)

SECADO POR INFRARROJOS

Consulte la guía de infrarrojos para obtener recomendaciones de preparación.

Todos los tiempos de secado están a temperaturas normales, las temperaturas más bajas requerirán tiempos de secado más prolongados.

**PROPIEDADES FÍSICAS****Todos los valores listos para pulverizar**

Máx. VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) (LE):	4.9 lb/gal (588 g/l)
Máx. VOC (AP):	4.5 lb/gal (540 g/l)
Promedio de peso por galón:	8.3 lb/gal (996 g/l)
Promedio de volátiles en % de peso:	60.5 %
Promedio de solventes exentos en % de peso:	6.9 %
Promedio de agua en % de peso:	0.0 %
Promedio de solventes exentos en % de volumen:	8.6 %
Promedio de agua en % de volumen:	0.0 %
Cobertura teórica:	463 ft ² (43.2 m ²) a 1 mil
Espesor de película en seco recomendado:	2.0 mil
Punto de ignición:	Consulte la ficha de datos de seguridad (SDS).

ZONAS REGULADAS DE VOC

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o que requieren instrucciones de mezcla especiales en áreas reguladas por los Compuestos Orgánicos Volátiles. Siga el uso de la mezcla y las recomendaciones en la Tabla de Productos que cumplen con las regulaciones sobre VOC para su área.

SEGURIDAD Y MANEJO

Para uso industrial solo por pintores profesionales capacitados. No para la venta o uso del público en general. Antes de utilizar, lea y siga todas las precauciones del etiquetado y las

advertencias MSDS. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla tendrá los riesgos de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar que contienen isocianatos pueden causar irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. No se debe pedir a las personas que padecen asma, a las personas con alergias ni a cualquier persona con antecedentes de problemas respiratorios que trabajen con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con llama ni sude la capa seca sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Revisado: Enero del 2023

1.855.6.AXALTA
NasonFinishes.us