

Pulverización de capa cruzada de uretano



Paso 1 | Mezcle

- Mezcle y diluya el color en la escala.
- Seleccione los componentes apropiados según la temperatura y el tamaño del trabajo.

Paso 2 | Pistola rociadora

- Elija la configuración adecuada de la pistola rociadora y la presión de aire según el TDS y el SOP de la pistola rociadora.
- Verifique el patrón de rociado en papel para asegurarse de que la pistola rociadora esté funcionando correctamente.

Paso 3 | Panel de pulverización

- Prepare tres paneles para pulverizar.
- Seleccione el panel de pulverización adecuado. Utilizar el M-5987 es la mejor práctica.
- Limpie el panel y coloque un adhesivo para cubrir defectos.
- Adjunte la tarjeta de pulverización a un caballete y reproduzca la pulverización de un vehículo.

Paso 4 | Primer panel de pulverización (presión más baja)

- Configure la pistola rociadora PSI a la presión recomendada 24-25.
- Aplique una capa uniforme y cerrada sobre el panel rociando de 6 a 10 pulgadas desde el panel con una superposición del 50 al 60 %.
- Rocíe de la misma manera que rociaría el vehículo. La primera capa debe rociarse hacia arriba y hacia abajo o en un patrón vertical (comúnmente conocido como "norte y sur").

Paso 5 | Aplique la segunda capa de color (presión más baja)

- Deje secar de 30 segundos a 5 minutos.
- Aplique la segunda capa de manera muy similar a la primera con una distancia de pistola aumentada de 14 pulgadas.
- El rociado debe hacerse de lado a lado o en un patrón horizontal (comúnmente conocido como "de este a oeste").

Paso 6 | Segundo panel de pulverización (aumento de presión)

- Aumente la PSI de la pistola rociadora a 29-30 libras.
- Repita los pasos 4 y 5.

Paso 7 | Tercer panel de pulverización (presión máxima)

- Aumente la presión de la pistola rociadora a 34-35 libras. NOTA: Consulte las recomendaciones del fabricante de la pistola rociadora para evitar un patrón irregular.
- Repita los pasos 4 y 5.
- Si rocía calidad EY, prepare y rocíe pulverizaciones adicionales agregando 359S a la mezcla.

Paso 8 | Las 5 S (clasificar, ordenar, limpiar, normalizar, mantener, por sus equivalentes en inglés)

- Limpie y devuelva todos los artículos a su lugar adecuado.